

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
防水砂浆			87675326 卓工
1	福州正德建材科技有限公司	报价单序号3-12所填产品检测报告查询不到。	
防水卷材			87675326 卓工
1	北京市建国伟业防水材料有限公司	报价单上填写的产品检测报告未提供。	
2	亚士创能科技(上海)股份有限公司	报价单序号61. 62. 64. 73. 74. 76送检产品与申报产品不符。	
3	福建省沙县金源新型建材有限公司	报价单序号5-8未提供北京市园林科研所、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)出具的检测报告。	
4	福建如润节能科技有限公司	报价单序号5. 6未提供北京市园林科研所、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)出具的检测报告。	
5	福建越界建材有限公司	报价单上填写的产品检测报告未提供。	
6	福州同盛建筑材料有限公司	报价单序号5未提供北京市园林科研所、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)出具的检测报告。	
7	福建菲特普环保科技有限公司	报价单序号42-52送检产品与申报产品不符。	
防水涂料			87675326 卓工
1	福建第元环保建材科技有限公司	所提供的“环境管理体系认证证书”查询不到。	
2	北京市建国伟业防水材料有限公司	报价单序号1-3、9-14未提供所填写的产品检测报告。	
3	福建越界建材有限公司	报价单上填写的产品检测报告未提供。	
建筑陶瓷砖			87675326 卓工
1	佛山市金时代陶瓷有限公司	3C“证书号2009052102000581”已撤销。	
铝单板			
1	宜春环虹金属新材料有限公司	1. 报价单上未填写上年度单价; 2. 报价单上所填的产品检测报告编号查询不到。	

2	福建闽创建材有限公司	报价单序号6-8查询不到。	87675326 卓工
3	福州市凯业建筑科技有限公司	报价单上所填的产品检测报告编号查询不到。	
4	江西鑫隆泰建材工业有限公司	报价单上未填写“检测报告编号”。	
5	佛山市圣文装饰材料有限公司	商标注册证号“61404446”与商标网查询不一致。	
蜂窝板			87675326 卓工
1	福建闽创建材有限公司	报价单上所填产品检测报告查询不到。	
铝方板天花			87675326 卓工
1	福建闽创建材有限公司	报价单上所填产品检测报告查询不到。	
石膏装饰板			87675326 卓工
1	滁州益飞建筑科技有限公司	报价单序号4.5所填产品检测报告未提供。	
硅酸钙装饰板			87675326 卓工
1	福建旺亚科技有限公司	“环境管理体系认证证书”证书号24321E30366R0S已撤销；	
2	昆明金莱福建材有限公司	1. “环境管理体系认证证书”证书号10117E20260R0M查询不到； 2. 报价单上所填的产品检测报告号查询不到。	
3	福建康洁丽都新型材料有限公司	1. “环境管理体系认证证书”证书号24321E30479R0S已撤销； 2. 报价单上所填的产品检测报告号查询不到。	
4	昆明华城兴建材有限公司	所提供的产品检测报告与申报的产品不一致。	
5	福建省三明金源宫新型建材有限公司	1. “中国环境标志产品认证证书”已暂停； 2. 报价单上所填的产品检测报告号查询不到。	
防静电地板(含装配式地板)			87675326 卓工
1	福州伟杰装饰材料有限公司	报价单上未填写证书编号。	
2	福州沈飞实业有限公司	报价单上未填写证书编号。	

油漆涂料			87675326 卓工
1	福建第元环保建材科技有限公司	所提供的“环境管理体系认证证书”查询不到。	
2	福建旺达树涂料有限公司	所提供的“环境管理体系认证证书”已撤销。	
3	福建优乐士涂料科技有限公司	报价单序号1所填产品检测报告查询不到。	
4	福建海贝乐新材料科技有限公司	1. 所提供的“中国环境标志产品认证证书”查询不到。 2. 报价单上所填产品检测报告查询不到。	
地坪漆			87675326 卓工
1	福建沧晟化工有限公司	1. 商标注册证号“46546448”证书所属单位与提供资料不符; 2. 报价单上未填写证书编号; 3. “环境管理体系认证证书”查询不到;	
PVC塑料复合地板			87675326 卓工
1	上海励创商贸有限公司	报价单序号21，25-28检测报告查询不到。	
木地板(含金刚板)			87675326 卓工
1	圣象实业(江苏)有限公司	报价单上所填“产品检测报告”未提供。	
防火涂料			87675326 卓工
1	天津市宏越新材料有限公司	商标注册证号“42876210”与商标网查询不一致。	
防火玻璃			87675326 卓工
1	福建省神安建材有限公司	报价单序号：1. 4. 6所填产品检测报告有误。	
防火窗			87675326 卓工
1	福建省广盛消防科技有限公司	报价单序号5-9“产品特征描述”未填写完整。	
2	福建省金盾消防科技有限公司	报价单序号5-9“产品特征描述”未填写完整。	
3	福建闽为消防科技有限公司	报价单序号5-9“产品特征描述”未填写完整。	

4	福州华宏消防科技有限公司	1. 报价单“产品特征描述”未填写。 2. 报价序号3证书号填写有误。 3. 报价单序号5所填检测报告查询不到。	
5	福建三艺门业有限公司	报价单序号8.9“规格型号、产品特征描述”未填写完整。	
6	福州上华防火设备有限公司	报价单上“产品特征描述”未填写。	
防火门			87675326 卓工
1	福建创阳门业有限公司	报价单序号1.2.10.11“产品特征描述”未填写。	
2	福州华宏消防科技有限公司	报价单序号1.2.3.10“产品特征描述”未填写。	
3	福州上华防火设备有限公司	报价单1.2.3.10.11“产品特征描述”未填写。	
防火卷帘门			87675326 卓工
1	福建省广盛消防科技有限公司	报价单序号4-6“产品特征描述”未填写。	
2	福州上华防火设备有限公司	1. 报价单序号1.2“产品特征描述”未填写完整。 2. 报价单序号5.6“规格型号、产品特征描述”未填写。	
3	福建恒辉消防科技有限公司	报价单序号7所填的3C证书未提供。	
4	福州华宏消防科技有限公司	报价单序号1-6“产品特征描述”未填写。	
蒸压加气混凝土条板			87675326 卓工
1	福建八方新型建材有限公司	报价单上未填写“产品特征描述及养护方式”。	
2	福建华意建材有限公司	1. 报价单上未填写“产品特征描述及养护方式”。 2. 未提供耐火极限试验报告。	
3	福建省正巽绿城建材有限公司	1. 报价单上“产品特征描述”与检测报告不符。 2. 未提供耐火极限试验报告。	
4	福建长宏建材有限公司	1. 报价单上所填产品检测报告查询不到。 2. 未提供耐火极限试验报告。	
5	福建厚德节能科技发展有限公司	1. 报价单上未填写“产品特征描述”。 2. 未供耐火极限检验报告。	
排烟风管			

1	金强（福建）建材科技股份有限公司	报价单序号1-5所填产品检测报告未递交。	87675326 卓工
2	福建省科之安科技有限公司	报价单序号3所填产品检测报告编号有误。	
3	凌岫（福建）装配式建筑有限公司	报价单序号2-4所填产品检测报告编号有误。	
4	文特森机械科技（福建）有限公司	报价单序号4所填产品检测报告编号有误。	
5	赢胜节能集团股份有限公司	报价单序号1-4“材质、做法及技术参数等说明”未填写。	
6	河南安筑新材料科技有限公司	报价单序号3所填产品检测报告编号有误。	
防火封堵			87605115 郑工
1	伟诚防火科技集团有限公司	报价单序号对应证书经网上查询已暂停。	
抗震支吊架			87605115 郑工
1	漳州万通电气设备有限公司	缺防腐、耐火检测报告。	
2	福州市明博建材有限公司	检测报告与网上查询不一致。	
3	深圳瑞奇德科技开发有限公司	检测报告查询不到。	
4	厦门治杰达电力科技有限公司	编号：XJ2022C03C01146未上传。	
5	福州跃翔机械设备有限公司	检测报告查询不到。	
6	龙岩龙安消防设备有限公司	检测报告查询不到。	
7	福建正泽电气有限公司	检测报告查询不到。	
8	福建康佳顺工程科技有限公司	检测报告查询不到。	
9	福建省中科闽澳科技有限公司	检测报告已过期。	
电缆桥架			
1	福建鑫天鹏电气设备有限公司	检测报告查询不到。	

2	福建凯必吉科技有限公司	检测报告查询不到。	87605115 郑工
3	福州顺力电气设备有限公司	报价单序号检测报告号未填写。	
4	上联电气科技（福建）有限公司	检测报告已过期。	
5	福州跃翔机械设备有限公司	检测报告查询不到。	
6	福州长江镇宝电器有限公司	检测报告查询不到。	
7	福建朝业电气有限公司	检测报告查询不到。	
8	瑞鑫集团有限公司	检测报告已过期。	
9	福建万泉电气有限公司	检测报告查询不到。	
10	福建日日红电线电缆有限公司	检测报告查询不到。	
11	福州鑫联众金属有限公司	检测报告查询不到。	
12	福建天威电气有限公司	检测报告查询不到。	
13	福州建电成套设备有限公司	报价单序号检测报告查询不到。	
母线槽			87605115 郑工
1	福州铁汉电气科技技有限公司	报价单序号15、16项超出证书范围。	
卫生洁具（感应类）			
1	恒洁卫浴集团有限公司	检测报告查询不到。	
2	新乐卫浴（佛山）有限公司	检测报告查询不到。	
3	福州志荣感应设备有限公司	检测报告查询不到。	
4	唐山艾尔斯卫浴有限公司	检测报告查询不到。	

5	中宇厨卫股份有限公司	检测报告号填写错误。	87605115 郑工
6	恒洁卫浴集团有限公司	报价单序号7、8、26、27、29、30项未提交相应的报告。	
7	福建省飞利达厨卫科技有限公司	报价单序号31-32项未提交3C证书。	
8	泉州清浪卫浴有限公司	报价单序号31-32项未提交3C证书。	
9	福建省佳洁丽厨卫科技有限公司	报价单序号31-32项未提交3C证书。	
10	箭牌家居集团股份有限公司	检测报告查询不到。	
卫生洁具（陶瓷类）			87605115 郑工
1	新乐卫浴（佛山）有限公司	序号12-27、43-47项报告查询不到。	
2	唐山艾尔斯卫浴有限公司	检测报告查询不到。	
3	恒洁卫浴集团有限公司	报价单序号32-35、38-39项未提交相应的报告。	
4	箭牌家居集团股份有限公司	报价单序号30、33、34、47-51项报告查询不到。	
5	中宇厨卫股份有限公司	报价单序号1-26项检测报告查询不到 。	
6	新乐卫浴（佛山）有限公司	报价单序号12-53项报告查询不到。	
7	唐山艾尔斯卫浴有限公司	检测报告查询不到。	
卫生洁具（五金类）			87605115 郑工
1	唐山艾尔斯卫浴有限公司	检测报告查询不到。	
2	箭牌家居集团股份有限公司	报价单序号5、12-14、21、24、34项查询不到。	
3	中宇厨卫股份有限公司	检测报告查询不到。	
电气火灾监控设备			

1	北京海博智恒电气防火科技有限公司	报价单序号5、12-14、21、24、34项检测报告查询不到。	87605115 郑工
2	四川久远智能消防设备有限责任公司	报价单序号1-5项检测报告查询不到。	
火灾报警设备			87605115 郑工
1	光和电科技(广东)有限公司	报价单序号23-25、32-35、41-59项无检测报告。	
灭火器			87605115 郑工
1	福州远扬卓宏消防设备有限公司	报价单序号2检测报告查询不到。	
消防阀门			87605115 郑工
1	闽消消防科技有限公司	报价单序号24项超出证书范围。	
2	福建省广捷消防器材有限公司	报价单序号25项超出证书范围。	
3	胜利阀门有限公司	报价单序号16-22项超出证书范围。	
4	福建天广消防有限公司	报价单序号8、10、12-15、24、28、30项超出证书范围。	
5	福建禾广消防科技有限公司	报价单序号7项超出证书范围。	
6	上海冠隆阀门机械有限公司	报价单序号16、20、38、42项超出证书范围。	
7	上海沪工阀门厂（集团）有限公司	未提交消防阀门报价单。	
8	福建省贵峰消防科技有限公司	报价单序号10、13、20、25、26、28、31-33、38-40、42、54-67项超出证书范围。	
消防栓箱			87605115 郑工
1	锦阳消防科技有限公司	报价单序号41-58项缺消防水带证书。	
2	福州群安消防设备有限公司	报价单序号41-58项缺消防水带证书。	
3	福建省贵峰消防科技有限公司	报价单序号19-28、31-34项无对应证书。	

4	泉州市三星消防设备有限公司	报价单序号1-32项无对应的证书。	
5	闽消消防科技有限公司	报价单序号41-58项缺消防水带证书。	
6	龙岩龙安消防设备有限公司	报价单序号41-58项缺消防水带证书。	
消防水泵			87605115 郑工
1	上海蓝工泵业有限公司	报价单序号32、41、48-50、75-77、93、94、102、105、108、111、112、 、115、116、134-149、163-208、210项在证书上未查到对应型号。	
2	上海凯源泵业有限公司	报价单序号14、23、32、39、41、50、59、112、116项在证书上未查到对应型号。2、报价单序号209-223项主元器件品牌及系列未标注。	
3	上海东方泵业(集团) 有限公司	报价单序号7、8、11、19、25、32、33、43、78、80、126项在证书上未查到对应型号。2、报价单序号15、24、42、51、85、94、135-141、203-208项型号重复。	
4	海东欧泵业（集团）有限公司	报价单序号210-228项主元器件品牌及系列未标注。	
5	上海克岚泵业有限公司	报价单序号201、202、204、205、207、208项型号重复。	
6	上海迪泉泵业有限公司	报价单序号所填型号在证书上查询不到。	
7	上海塔克泵阀制造（集团）有限公司	报价单序号208项型号重复。	
8	上海连成（集团）有限公司	报价单序号131、215项无对应证书。	
消防巡检柜			87605115 郑工
1	上海克岚泵业有限公司	报价单序号所填型号与证书不一致。	
消防水炮			87605115 郑工
1	福建省双龙消防科技有限公司	产品规格型号未填写。	
疏散照明指示灯			
1	中消智联（福州）科技有限公司	报价单序号自带电池型序号1、2、4型号重复。	
2	杭州并坚科技有限公司	报价单序号集中电源型序号1、2、4、13-16型号重复。	

3	广东振辉消防科技有限公司	1. 报价单序号普通型序号1、2、12-15，集中电源型序号1-4、6、7、9、10、13、14，自带电池型序号1、2、6、7型号重复。 2. 报价单序号普通型序号8、9，集中电源型序号12无对应证书。	87605115 郑工
4	深圳市恒生智能科技有限公司	报价单序号集中电源型序号1、2型号重复，序号10型号与证书不符。	
5	广东敏华电器有限公司	报价单序号集中电源型序号1、2型号重复。	
6	北京海博创合科技有限公司	报价单序号自带电池型序号1、3型号重复。	
7	欧普照明股份有限公司	报价单序号集中电源型序号9、10型号重复。	
应急照明集中电源			87605115 郑工
1	福州星月光照明有限公司	报价单序号1、8项无对应证书。	
2	广东敏华电器有限公司	报价单序号4项无对应证书。	
3	欧普照明股份有限公司	报价单序号1、2型号重复。	
建筑室内灯具			87605115 郑工
1	福建步卓唯美照明有限公司	报价单序号33、34、38、40-48、57、59-62项无对应证书。	
景观照明装饰性灯具			87605115 郑工
1	福建福日电子股份有限公司	报价单序号119-130项投光灯需报道路灯具类别。	
2	深圳市三源彩光电科技有限公司	报价单序号29-44项检测报告查询不到。	
3	福建省航悦大成节能科技有限公司	报价单序号49-64项投光灯需报道路灯具类别。	
4	欧普照明股份有限公司	报价单序号74-97项投光灯需报道路灯具类别。	
5	福建晶谱瑞照明灯饰有限公司	报价单序号11-32、37-76项检测报告已过期。	
6	福州鸿瑞光电科技有限公司	报价单序号42-59项投光灯需报道路灯具类别。	
7	福建品誉照明有限公司	报价单序号24-30项投光灯需报道路灯具类别。	

景观照明功能性灯具			87605115 郑工
	福建闽熠建筑装配科技有限公司	报价单序号1-48项无检测报告。	
户外道路照明灯具			87605115 郑工
1	福建中科芯源光电科技有限公司	报价单序号111-114项检测报告查询不到。	
2	中山市雷能光电科技有限公司	报价单序号66-68项无检测报告。	
3	深圳市三源彩光电科技有限公司	检测报告查询不到。	
4	光隶新能源（南平）科技有限公司	报价单序号对应检测报告号未填写。	
开关插座			87605115 郑工
1	南平市小太阳电器有限公司	报价单序号规格型号与证书无法对应。	
2	飞雕电器集团有限公司	报价单序号42-48项无对应证书。	
3	福建宏晟照明电器有限公司	报价单序号2、42、44、45、47-50无对应证书。	
充电桩			87605115 郑工
1	福建森达电气股份有限公司	报价单序号16项无对应3C证书, 26、27项无检测报告。	
电线及附件			87605115 郑工
1	宝胜科技创新股份有限公司	报价单序号证书号填写错误。	
2	福建日日红电线电缆有限公司	报价单序号66-68、87-89项超出证书范围。	
3	江西金一电缆有限公司	报价单序号62-68、74-78项超出证书范围。	
4	福州彩兰电线电缆有限公司	报价单序号13、26、54、55、75-78项超出证书范围。	
5	福建万栋电缆有限公司	报价单序号10-13、35-42、52-55项超出证书范围。	

6	福建大江线缆科技有限公司	报价单序号69-78项对应证书已撤销。	
7	江西汉光电缆股份有限公司	报价单序号90、91项超出证书范围。	
8	广东天虹电缆有限公司	报价单序号74-78项超出证书范围。	
电缆及附件			87605115 郑工
1	江西汉光电缆股份有限公司	报价单序号1-160项无检测报告。	
2	福建超阳电线电缆有限公司	报价单序号1-160项无检测报告。	
3	东莞市民兴电缆有限公司	报价单序号1-160、341-503项无检测报告。	
4	福建省南平市三红电缆有限公司	报价单序号1-160项无检测报告。	
5	深圳市鸿安达电缆有限公司	报价单序号检测报告。	
6	福建南平太阳电缆股份有限公司	报价单序号341-503项无检测报告。	
7	福建礼恩科技有限公司	报价单序号1-160项无检测报告。	
8	瑞鑫集团有限公司	报价单序号1-160项无检测报告。	
9	福建万嘉宝线缆有限公司	报价单序号所填检测报告已过期。	
弱电线缆			87605115 郑工
1	福建超阳电线电缆有限公司	报价单序号42、44、46、49、63项超出证书范围。	
2	广东天虹电缆有限公司	报价单序号42.、44、46、49、62、63项超出证书范围。	
3	远东电缆有限公司	报价单序号92-107项超出证书范围。	
4	福州彩兰电线电缆有限公司	报价单序号51-107项超出证书范围。	
矿物电缆			

1	江苏上上电缆集团有限公司	报价单序号39-51项无检测报告。	87605115 郑工
2	东莞市民兴电缆有限公司	报价单序号39-51项无检测报告。	
3	久盛电气股份有限公司	1. 报价单序号所填检测报告未上传网站。 2. 报价单序号39-51项无检测报告。	
4	瑞鑫集团有限公司	报价单序号对应检测报告号未填写。	
综合布线			87605115 郑工
1	扬州春天线缆有限公司	报价单序号43-47项无检测报告。	
2	上海爱谱华顿电子工业有限公司	报价单序号14-51项无检测报告。	
透水砖			87675326 卓工
1	福建省水美建材科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》查询不到。	
2	福建绿祥新材料科技有限公司	报价单上未填写《产品检测报告》编号。	
3	福州福星建材有限公司	报价单上所填《产品检测报告》查询不到。	
4	福州恒一通水泥制品有限公司	报价单上未填写《产品检测报告》编号。	
再生资源透水砖			87675326 卓工
1	福建绿祥新材料科技有限公司	报价单上未填写《产品检测报告》编号。	
球墨铸铁给水管及管件			87675326 卓工
1	圣戈班管道系统有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
2	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
3	厦门市盛超科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
PE塑料给水管及管件			

1	福州冠伦建材有限公司	无管件《产品检测报告》。	87605115 郑工
2	福建融通管业有限公司	1.《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2.无管件《产品检测报告》。	
3	日丰企业集团有限公司	《涉水产品卫生许可批件》已过期，未更新。	
4	福建省新塑管业有限公司	1.《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2.无管件的《产品检测报告》。	
5	广东雄塑科技集团股份有限公司	无管件《产品检测报告》。	
6	福建融音塑业科技有限公司	提供的检测报告与此类别不符。	
7	广东联塑科技实业有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
8	公元股份有限公司	无管件《产品检测报告》。	
9	福建乐友管业有限公司	无管件《产品检测报告》。	
10	福建泉塑通管业科技有限公司	提供的检测报告与此类别不符。	
11	福建宜联管业有限公司	无管件《产品检测报告》。	
12	上海上丰集团有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
13	福建劲牛管业科技有限公司	无管件《产品检测报告》。	
14	福建李氏管业有限公司	1.无管件《产品检测报告》； 2.无管件《涉水产品卫生许可批件》。	
15	福建建牌管业有限公司	管件《产品检测报告》已过期，未更新。	
16	福建南铸管业科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
17	泉州兴源新材料科技有限公司	无管件《产品检测报告》。	
HDPE双壁波纹管及管件			87605115 郑工
1	福建续通管业科技有限公司	《产品检测报告》上生产及委托单位与申报单位不符。	

2	融林塑胶（福建）有限公司	报价单未填写《产品检测报告》编号。	
HDPE增强缠绕管（克拉管）及管件			87605115 郑工
1	福建续通管业科技有限公司	《产品检测报告》上生产及委托单位与申报单位不符。	
2	宁波久久管业有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
3	广东雄塑科技集团股份有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
4	福建南铸管业科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
MPP高压电力管及管件			87605115 郑工
1	福建续通管业科技有限公司	《产品检测报告》上生产及委托单位与申报单位不符。	
2	福建万聚德管业科技有限公司	《产品检测报告》已过期。	
PVC-C高压电力管及管件			87605115 郑工
1	福建澳工塑胶电器有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
混凝土管			87675326 卓工
1	福州恒一通水泥制品有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期，未更新。	
2	福清市福达水泥制品厂	报价单序号45-51、97-104、148-155、168-171、184-187、194-197、204-207所填《产品检测报告》编号有误。	
3	福建榕圣智造科技有限公司	报价单序号45-51、97-104、148-155、168-171、184-187、194-197、204-207所填《产品检测报告》编号有误。	
4	福建省聚榕新型建材科技有限公司	报价单序号45-51、97-104、148-155、168-171、184-187、194-197、204-207所填《产品检测报告》编号有误。	
5	福建源博建材有限公司	报价单序号171.187.197.207所填《产品检测报告》有误。	
6	福州福星建材有限公司	报价单序号所填《产品检测报告》已过期、未更新。	
7	福州冠伦建材有限公司	报价单序号45-51、97-104、148-155、168-171、184-187、194-197、204-207未填写《产品检测报告》编号。	

8	福州诺达建材有限公司	报价单序号46. 48. 50. 99-104. 150-155. 169-171. 184-187. 194-197. 204-207所填《产品检测报告》有误。	
9	福清市融大水泥制品有限公司	报价单序号171、187、197、207所填《产品检测报告》有误。	
市政塑料检查井			87675326 卓工
1	广东联塑科技实业有限公司	报价单上填写的《产品检测报告》未上传。	
2	江苏河马井股份有限公司	报价单上填写的《产品检测报告》已过期，未更新。	
3	福建连畅科技有限公司	报价单上填写的《产品检测报告》未上传。	
4	杭州锦程实业有限公司	报价单上填写的《产品检测报告》已过期，未更新。	
小区塑料检查井			87675326 卓工
1	公元股份有限公司	《产品检测报告》已过期、未更新。	
2	福建管悦新材料科技有限公司	商标注册证号“ 26697738”核定使用商品与报送类别不符。	
3	昆明普尔顿环保科技股份有限公司	未提供此类别检测报告。	
预制混凝土检查井筒			87675326 卓工
1	福州恒一通水泥制品有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》已过期，未上传。	
2	福建省福清市优盛建材有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》查询不到，未上传。	
3	福州永胜达复合材料有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》查询不到，未上传。	
4	福州冠伦建材有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》编号和上传不一致。	
钢筋混凝土井盖			87675326 卓工
1	福建兆力新材料科技有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
2	福建俊榕能源有限公司	商标注册证核定使用商品与报送类别不符。	

铸铁井盖			87675326 卓工
1	福建南铸管业科技有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
2	永畅通（福建）建材有限公司	商标注册证号“37221440”核定使用商品与报送类别不符。	
3	鸡泽县聚丰机械制造有限公司	1. 《产品检测报告》已过期； 2. 商标注册证核定使用商品与报送类别不符。	
4	福建俊榕能源有限公司	商标注册证核定使用商品与报送类别不符。	
树脂井盖			87675326 卓工
1	福建兴丰井盖建材有限公司	商标注册证号“17426181”核定使用商品与报送类别不符。	
2	杭州锦程实业有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
3	福建兆力新材料科技有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
4	福建俊榕能源有限公司	商标注册证核定使用商品与报送类别不符。	
智能井盖			87675326 卓工
1	福州永胜达复合材料有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
安装保温绝热材料			87675326 卓工
1	惠州优比贝柠科技股份有限公司	报价单序号3-5上所填写《产品检测报告》未上传。	
不锈钢管及管件			
1	福建晟达通节能科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》查询不到。	
2	上海挺特管业有限公司	1. 报价单上所填《产品检测报告》有误。 2. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
3	浙江共合实业有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	
4	新兴铸管股份有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	

5	成都共同管业集团股份有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	87675326 卓工
6	浙江正康实业股份有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	
7	浙江铭仕不锈钢有限公司	1. 上年度未刊登，填写上年度单价； 2. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
8	浙江纯康管道科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	
9	玫德雅昌集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期、未更新。	
10	浙江班尼戈智慧管网股份有限公司	报价单上未填写《产品检测报告》编号。	
11	江苏道成不锈钢管业有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期、未更新。	
12	浙江路法莱科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到	
13	江苏宝地管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
14	维格斯（上海）流体技术有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
建筑铸铁排水管及管件			87675326 卓工
1	厦门市盛超科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》编号查询不到。	
2	福州海鑫管业有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期，未更新。	
3	福建精彩管业科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期，未更新。	
4	新兴铸管股份有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	
PVC-U塑料给水管及管件			
1	福建省新塑管业有限公司	1. 报价单未填写《产品检测报告》编号； 2. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
2	福建祥龙塑胶有限公司	无管件《产品检测报告》。	
3	江西元财管道科技有限公司	报价单未填写《产品检测报告》编号。	

4	南亚塑胶工业（厦门）有限公司	《涉水产品卫生许可批件》已过期，未更新。	87605115 郑工
5	泉州兴源新材料科技有限公司	无管件《产品检测报告》。	
6	泉州积力管道有限公司	无管件《产品检测报告》。	
7	日丰企业集团有限公司	无管件《产品检测报告》。	
8	福建省高品科技管材有限公司	无管件《产品检测报告》。	
PVC-M塑料给水管及管件			87605115 郑工
1	泉州兴源新材料科技有限公司	无管件《产品检测报告》。	
PP-R给水管及管件			87605115 郑工
1	泉州兴源新材料科技有限公司	无管件《产品检测报告》。	
2	浙江伟星新型建材股份有限公司	无管件部分《产品检测报告》及《涉水产品卫生许可批件》。	
3	广东雄塑科技集团股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
4	浙江龙财塑业有限公司	无管件的《涉水产品卫生许可批件》。	
5	江西元财管道科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
6	福建融音塑业科技有限公司	“伟鹰”牌无管件《产品检测报告》。	
7	福建澳工塑胶电器有限公司	无管件《产品检测报告》。	
PVC-U塑料排水管和管件			
1	福建澳工塑胶电器有限公司	无管件《产品检测报告》。	
2	广东联塑科技实业有限公司	管件《产品检测报告》已过期，未更新。	
3	浙江伟星新型建材股份有限公司	未提供旋流三通样品。	

4	福建中达管业有限公司	无纸质报价单。	87605115 郑工
5	福建李氏管业有限公司	未提供旋流三通样品。	
6	福建省高品科技管材有限公司	未提供旋流三通样品。	
7	福建天宝塑胶有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
8	福建省新塑管业有限公司	无管件《产品检测报告》。	
9	福建祥龙塑胶有限公司	无管件《产品检测报告》。	
沟槽管件			87675326 卓工
1	山西三赢铸业有限公司	报价单序号4、20、28、36、52、65、67、69、70、83所填证书有误。	
2	山东乾锋铸业股份有限公司	报价单序号7、8、15、16、24、31、32、38-42、47、48、55-57、62-64、71、72、78、79、87所填证书有误	
3	天津友发管道科技有限公司	报价单序号1、4、8、17、18、20、22-26、28、30-34、36、38、49、50、52、54-58、60-65、67、69-71、80、81、83、85-87所填证书有误	
4	山西众德天和管业科技有限公司	填写的证书未送件。	
5	山东鲁源消防科技有限公司	1. 报价单序号9-16、41-46、73-78、80-87未填写证书编号； 2. 报价单序号4、7、8、17、18、20、22-28、30-34、36、38-40、49、50、54-58、60-65、67、69-72所填证书有误。	
6	山东亿佰通机械股份有限公司	报价单序号9-16、73-76所填证书号查询不到。	
7	江西赣玛实业有限公司	报价单所填证书已暂停使用	
8	潍坊迈威机械有限公司	名称已变更成山东迈威消防科技有限公司，但申报资料未体现。	
KBG、JDG电工套管及管件			87675326 卓工
1	厦门市盛超科技有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》未上传。	
2	福州畅鑫源电器有限公司	报价单填写的《产品检测报告》已过期，未更新。	
3	文安县百新制管厂	报价单所填写的《产品检测报告》未上传。	

通风机			87675326 卓工
1	博科瑞德（福建）设备制造有限公司	报价单未填写《产品检测报告》编号。	
2	德州莱兴空调设备有限公司	报价单序号88-136、209-310所填《产品检测报告》查询不到。	
3	福州鑫越通风设备有限公司	1. 报价单序号12-59所填证书号查询不到 2. 88-135、257-271报告过期 3. 209-256, 272-310未提供报告	
4	福州舜天通风设备有限公司	1. 报价单序号1-5、12-136、181-208、209-274、292-295、301-305、310超出证书范围 2. 2-136、209-310问题为未提供对应检测报告	
5	福建骥江消防通风科技有限公司	报价单序号22-136、209-310未填编号。	
6	湖南金诺动力设备制造有限公司	1. 报价单序号2、12、13超出证书范围 2. 88-136未提供对应型号报告	
7	福建弘创防火设备有限公司	1. 报价单序号88-136、257-266超出检测报告范围。 2. 报价单序号88-136、209-310所填《产品检测报告》查询不到。 3. 报价单序号267-271未提交纸质材料, 88-136、209-310未见纸质报告	
8	福建省榕跃科技发展有限公司	报价单序号2超出所填证书范围。	
10	福州鑫越通风设备有限公司	报价单序号1、4、6证书号填写有误。	
11	湖南鑫宏源高科有限公司	报价单序号88-136、209-310所填《产品检测报告》查询不到。	
12	靖江市富源空调设备厂	报价单序号88-136、209-310所填《产品检测报告》查询不到。	
13	福建淇岸消防科技有限公司	报价单序号7、8未见对应证书、60-136、209-310未填写报告编号。	
14	福建占峰通风设备有限公司	报价单序号272-310未填写报告编号。	
15	福州金洛暖通工程有限公司	报价单序号12-21、182-208未填写证书编号，22-136、209-310未填写报告编号	
16	凯仕利（江苏）空调通风设备有限公司	报价单序号88-136、209-310未填写报告编号。	
通风部件			
1	福建占峰通风设备有限公司	1. 报价单序号6-9、14、15、19所填《产品检测报告》查询不到 2. 执行机构未选择类别	
2	湖南鑫宏源高科有限公司	报价单所填写《产品检测报告》未上传。	

3	靖江市富源空调设备厂	1. 报价单所填写《产品检测报告》查询不到； 2. 报价单序号1所填证书号查询不到。	87675326 卓工
4	文特森机械科技（福建）有限公司	报价单序号11-13所填写《产品检测报告》查询不到。	
5	福州鑫越通风设备有限公司	报价单上执行机构未选择类别。	
6	福建淇岸消防科技有限公司	报价单上执行机构未选择类别。	
7	福建骥江消防通风科技有限公司	报价单上执行机构未选择类别。	
8	福建凯威消防通风设备有限公司	报价单上执行机构未选择类别。	
9	福州金洛暖通工程有限公司	报价单上执行机构未选择类别。	
潜污泵（离心式水泵）			87675326 卓工
1	上海蓝工泵业有限公司	报价单序号1-72所填《产品检测报告》编号查询不到。	
2	上海克岚泵业有限公司	报价单序号1-36所填《产品检测报告》编号有误。	
3	上海东方泵业（集团）有限公司	报价单序号37-72所填《产品检测报告》编号有误。	
4	龙岩市九龙水泵制造有限公司	报价单序号1-36所填《产品检测报告》编号有误。	
5	上海瑞邦机械集团有限公司	报价单序号37-72所填《产品检测报告》与查询结果不一致。	
6	上海申宝泵业有限公司	报价单上所填对应的《产品检测报告》未上传。	
7	上海迪泉泵业有限公司	报价单序号37-72所填《产品检测报告》编号有误。	
8	福建巨泉集团有限公司	报价单序号37-72所填《产品检测报告》编号有误。	
倒流防止器			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
蝶阀			

1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	87675326 卓工
2	上海冠隆阀门机械有限公司	报价单序号20-28所填的《产品检测报告》未上传。	
3	上海沪工阀门厂（集团）有限公司	报价单序号20-93、100-144超出《产品检测报告》范围。	
4	本兴阀门制造有限公司	报价单序号100-108未填写《产品检测报告》编号。	
5	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号8-19、32-43、68-84所填《产品检测报告》查询不到。	
6	上海科科阀门集团有限公司	报价单序号20-31、44-82所填《产品检测报告》未上传。	
7	剑桥阀业集团有限公司	报价单序号8-12、100-105、109-114所填《产品检测报告》查询不到。	
8	福建德易特节能科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
防污隔断阀			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
2	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号1-11所填《产品检测报告》查询不到。	
过滤器			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
减压阀			87675326 卓工
1	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号21-26所填《产品检测报告》查询不到。	
2	剑桥阀业集团有限公司	1. 报价单序号1-12上所填《产品检测报告》已过期、未更新； 2. 报价单序号15-20上所填《产品检测报告》未上传。	
截止阀			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
2	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号7-12所填《产品检测报告》查询不到。	

3	上海科科阀门集团有限公司	报价单序号20-27所填《产品检测报告》未上传。	
4	剑桥阀业集团有限公司	报价单序号1-6所填《产品检测报告》已过期，未更新。	
控制阀			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
2	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号1-6、9-14所填《产品检测报告》查询不到。	
3	胜利阀门有限公司	报价单序号9-16未填《产品检测报告》编号。	
4	上海科科阀门集团有限公司	1. 报价单序号1-8、25-30所填《产品检测报告》未上传。 2. 报价单序号9-24所填《产品检测报告》已过期、未更新。	
排气阀			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
2	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号4-15所填《产品检测报告》查询不到。	
3	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
平衡阀			87675326 卓工
1	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号1-10、13-22所填《产品检测报告》查询不到。	
伸缩节			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
铜球阀			87675326 卓工
1	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
2	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
泄压阀			

1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	87675326 卓工
3	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号9-16所填《产品检测报告》查询不到。	
3	上海科科阀门集团有限公司	报价单序号9-14所填《产品检测报告》未上传。	
4	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
遥控浮球阀			87675326 卓工
1	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
2	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
闸阀			87675326 卓工
1	上海冠隆阀门机械有限公司	报价单序号30-37、60-67所填《产品检测报告》未上传。	
2	上海沪工阀门厂（集团）有限公司	报价单序号17-70、82-108上所填《产品检测报告》有误。	
3	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
4	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号13-29、41-46、52-57、90-108所填《产品检测报告》查询不到。	
5	永秀阀门有限公司	1. 报价单序号60-68、82-95所填《产品检测报告》已过期, 未更新; 2. 98-108未填写《产品检测报告》编号。	
6	胜利阀门有限公司	报价单序号1-70、82-108所填《产品检测报告》未上传。	
7	上海科科阀门集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
8	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
9	福建德易特节能科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
止回阀			87675326 卓工
1	上海冠隆阀门机械有限公司	报价单序号13-20、37-42、49-56所填《产品检测报告》有误。	

2	上海沪工阀门厂（集团）有限公司	报价单上序号1-28、37-42、49-56所填《产品检测报告》有误。	87675326 卓工
3	泉高阀门科技有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	
4	泉瓦特斯阀门有限公司	报价单序号7-12、21-28所填《产品检测报告》查询不到。	
5	胜利阀门有限公司	1. 报价单序号1-28、21-28、37-56未填《产品检测报告》编号。 2. 报价单序号13-20所填《产品检测报告》编号有误。	
6	上海科科阀门集团有限公司	报价单序号1-36、49-56所填《产品检测报告》未上传。	
7	剑桥阀业集团有限公司	报价单上所填《产品检测报告》已过期, 未更新。	
钢塑复合管及管件			87605115 郑工
1	福建南铸管业科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
2	日丰企业集团有限公司	《产品检测报告》和《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
3	福建泉塑通管业科技有限公司	《产品检测报告》和《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
4	福建榕圣智造科技有限公司	《产品检测报告》和《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
5	福州鑫睿杰管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
6	浙江中财管道科技股份有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》已过期，未更新； 2. 报价表未填写《产品检测报告》编号。	
7	福建乐邦管业有限公司	报价单上未填写《产品检测报告》编号。	
8	广东联塑科技实业有限公司	《产品检测报告》已过期，未更新。	
衬塑复合管及管件			87605115 郑工
1	唐山京华制管有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
PVC-U双壁波纹管及管件			87605115 郑工
1	福建续通管业科技有限公司	《产品检测报告》上生产及委托单位与申报单位不符。	

HDPE双肋增强结构壁管			87605115 郑工
1	福建融通管业有限公司	《产品检测报告》与此类别不符。	
玻璃钢夹砂排污管及管件			87675326 卓工
1	福建顾石新材料科技有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	
2	浙江东方豪博管业有限公司	报价单上所填《产品检测报告》未上传。	