

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>防水砂浆</b>			
1	福建菲特普环保科技有限公司	报价单序号1-12所填产品检测报告已过期。	87675326 卓工
2	福州恒温居建材有限公司	报价单序号1-4所填产品检测报告查询不到。	
<b>防水卷材</b>			
1	广西青龙化学建材有限公司	报价单序号1-5、7、9-12、14-18、20-23所填产品检测报告查询不到。	87675326 卓工
2	中油佳汇（广东）防水股份有限公司	报价单序号9-82所填产品检测报告未提供。	
3	福州麒隆防水科技有限公司	麒隆牌：报价单序号41-44、53-56、61-64、73-76阻根型产品未提供北京市园林科学研究院、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）出具的检测报告。 八闽牌：报价单序号5-8、41-44、53-56、61-64、73-76阻根型产品未提供北京市园林科学研究院、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）出具的检测报告。	
4	福建菲特普环保科技有限公司	报价单序号9-12、28-31所填产品检测报告未提供。	
<b>防水涂料</b>			
1	中油佳汇（广东）防水股份有限公司	报价单序号1-4、9、11-18所填产品检测报告未提供。	87675326 卓工
2	福州恒温居建材有限公司	环境管理体系认证证书查询不到。	
<b>板材类保温材料</b>			
1	福州恒温居建材有限公司	报价单序号1-5所填产品检测报告查询不到。	87675326 卓工
<b>岩棉板</b>			
1	福州恒温居建材有限公司	1. 报价单序号1-4所填产品检测报告查询不到。 2. 环境管理体系认证证书暂停使用。	87675326 卓工
<b>硅酸钙装饰板</b>			
1	日吉华装饰纤维水泥墙板（嘉兴）有限公司	1. 商标注册证“4941296”与中国商标网查询不一致。 2. 报价单所填产品检测报告查询不到。	87675326 卓工
2	沃凡建材有限公司	“环境管理体系认证证书”已暂停使用。	
<b>蒸压加气混凝土条板</b>			
1	福建联升新型墙材有限公司	报告编号:BG20HWJC2300173查询不到。	87675326 卓工
<b>铝单板</b>			

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
1	福建同路建材有限公司	报价单序号1-5所填产品检测报告查询不到。	87675326 卓工
2	佛山市康翔金属建材有限公司	未提供烤瓷铝板检测报告。	
3	福建高其沃建材有限公司	未提供烤瓷铝板检测报告。	
4	江西雅丽泰科技有限公司	未提供烤瓷铝板检测报告。	
5	福建珍筑新材料科技有限公司	烤瓷铝板检测报告已过期。	
<b>油漆涂料</b>			87675326 卓工
1	亚士漆（上海）有限公司	商标注册证“12424718”与中国商标网查询不一致。	
<b>地坪漆</b>			87675326 卓工
1	福建菲特普环保科技有限公司	1. 报价单备注栏未填写每平方消耗量。 2. 报价单序号1-7所填的产品检测编号查询不到。	
2	三棵树涂料股份有限公司	报价单备注栏未填写每平方消耗量。	
<b>PVC塑料复合地板</b>			87675326 卓工
1	福尔波地板（上海）有限公司	报价单序号11-14所填产品检测报告已过期。	
2	江苏力珀新材料有限公司	报价单上所填产品检测报告查询不到。	
<b>非防火玻璃</b>			87675326 卓工
1	福建晶丰玻璃有限公司	报价单序号3-5、8-10、15-17、22-24、269-32、37-41、43、45、47-50、52、53证书号填写有误。	
<b>粘胶剂</b>			87675326 卓工
1	湖北武大光子科技有限公司	报价单序号5所填产品检测报告查询不到。	
<b>现浇跑道</b>			87675326 卓工
1	江西万道新材料有限公司	报价单上所填产品检测报告查询不到。	
2	福建乐动体育场材料有限公司	报价单序号7-12所填产品检测报告未提供。	
<b>防火门</b>			
1	浙江春天门业有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
2	福州上华防火设备有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	87675326 卓工
3	福州华宏消防科技有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	
4	福州中闽产协装饰材料有限公司	未提供钢制防火门”消防产品认证证书“。	
<b>防火卷帘门</b>			
1	龙岩龙安消防设备有限公司	报价单中规格型号、产品特征描述未填写。	87675326 卓工
2	福州上华防火设备有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	
3	福州华宏消防科技有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	
4	福州久源保安器材有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	
<b>防火窗</b>			
1	福州上华防火设备有限公司	报价单中规格型号、产品特征描述未填写。	87675326 卓工
2	福州上华防火设备有限公司	1. 报价单中规格型号、产品特征描述未填写。 2. 报价单中序号3证书号填写有误。	
3	福州久源保安器材有限公司	报价单中产品特征描述未填写。	
4	福州中闽产协装饰材料有限公司	未提供钢制防火窗”消防产品认证证书“。	
5	福建鑫家鸿消防科技有限公司	报价单中序号1、2证书号填写有误。	
<b>防火玻璃</b>			
1	福建省港达玻璃制品有限公司	报价单序号1、4证书号填写有误。	87675326 卓工
<b>电缆桥架</b>			
1	八闽众恒（福建）科技有限公司	商标授权已过期。	87605115 诚工
<b>母线槽及其连接件</b>			
1	福州正泽电气有限公司	报价单序号9-14、25-30、51-52填报证书已“暂停”。	87605115 诚工
<b>开关、插座</b>			
1	浙江德力西国际电工有限公司	1. 商标注册证号894968与中国商标查询不一致； 2. 报价单序号243不在提交的3C证书认证型号范围。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
2	福建宏晟照明电器有限公司	1. 报价单序号32、41、107、116、124-127、145、234、243、251-254未填写3C证书编号； 2. 报价单序号47不在提交3C证书认证型号范围。	87605115 诚工
3	广东三雄极光照明股份有限公司	1. 报价单序号13-21、42-45、46-48填写及上传证书已注销或撤销； 2. 报价单序号49-50填写证书号查询不到且提交资料内无相应产品证书；	
4	福建海萤照明科技有限公司	1. 报价单序号42-46、48、117-123、192-198填报证书已撤销； 2. 报价单序号47、51产品不在填报证书认证范围。	
5	深圳市日锋电子有限公司	1. 报价单序号23-31、117-118、121-122、173-181、196-197产品不在填报证书认证范围； 2. 报价单序号119-120、123、194-195、198填报证书已过期弃用； 3. 报价单序号199-201未填写3C证书编号。	
6	杭州鸿雁电器有限公司	1. 报价单序号47、48、117-120、123-125、145填报证书已注销； 2. 报价单序号192-195、245、247产品不在填报证书认证范围。	
7	罗格朗智能电气（惠州）有限公司	1. 报价单序号50填报证书已过期弃用； 2. 报价单序号70填报证书已注销； 3. 报价单序号192-198产品不在填报证书认证范围。	
8	福州永利达照明科技有限公司	所提交的所有3C证书均已撤销。	
9	欧普照明股份有限公司	报价单序号193、195、198填报证书已撤销。	
<b>断路器</b>			
1	厦门士林电机有限公司	报价单序号118-120、122-124填报检测报告未上传。	87605115 诚工
2	福州森泰电器有限公司	1. 报价单序号1-32、37、76、82填报证书已撤销； 2. 报价单序号60-63填报检测报告未上传也未报送纸质资料； 3. 报价单序号117-124填报检测报告查询不到； 4. 报价单序号125-132填报证书未报送纸质资料且网上查询认证产品与上传证书不符。	
3	常州普安电器有限公司	1. 报价单序号38-50填报证书已“暂停”； 2. 报价单序号92-94填报证书已注销； 3. 报价单序号125-126填报证书已撤销。	
4	福建凌通电气科技有限公司	1. 报价单序号76、80、82、86填报证书已撤销； 2. 报价单序号133-162填报证书及自我声明均注销；	
5	ABB(中国)有限公司	报价单填写的所有证书、检测报告编号未正常显示无法查询，所填产品检测报告未提供。	
<b>充电桩</b>			
1	福建省雷晟能源科技有限公司	报价单所填产品检测报告均查询不到。	87605115 诚工
2	深圳市道尔智控科技股份有限公司	报价单序号3、4、8、9填报检测报告未上传查询不到。	
3	津太新能源科技（福建）有限公司	报价单序号3-14所填产品检测报告查询不到，也未上传及报送纸质资料。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>排气扇</b>			87605115 诚工
1	广东创富电气有限公司	报价单序号10-19填报证书已注销。	
<b>卫生洁具（感应类）</b>			87605115 诚工
1	广东尚高科技有限公司	1. 产品检测报告未报送纸质资料； 2. 报价单序号3、20、27、28产品与填写报告检测内容不一致。	
2	福建省飞利达厨卫科技有限公司	报价单序号31-32未提供3C证书。	
3	福建省佳洁丽厨卫科技有限公司	1. 报价单序号1-6、19-29填报检测报告委托单位与本厂家不符； 2. 报价单序号7-18填报检测报告查询不到。	
<b>卫生洁具（陶瓷类）</b>			87605115 诚工
1	广东尚高科技有限公司	1. 填写的产品检测报告查询不到且未上传系统； 2. 报价单序号13、19、32、47产品与检测报告检测内容不一致。	
2	申鹭达股份有限公司	报价单序号12-22产品与填写报告检测内容不一致。	
3	泉州市申泉水暖设备有限公司	产品检测报告查询不到。	
4	恒洁卫浴集团有限公司	请补充坐便器产品检测报告。	
5	福建省佳洁丽厨卫科技有限公司	产品检测报告查询不到。	
<b>卫生洁具（五金水暖类）</b>			87605115 诚工
1	广东尚高科技有限公司	填写的产品检测报告未报送纸质资料也未上传，无法查询。	
2	申鹭达股份有限公司	报价单序号7-9、18-20产品检测报告查询不到。	
3	恒洁卫浴集团有限公司	请补充不锈钢水槽、淋浴花洒产品检测报告。	
4	福建省奥力斯卫浴科技有限公司	1. 报价单序号7-9产品检测报告查询不到； 2. 报价单序号5、6、18、20产品检测报告已过期。	
5	洛阳市闻洲瓷业有限公司	请补充龙头、淋浴花洒产品检测报告。	
<b>电线及附件</b>			
1	福建宝雄电缆有限公司	报价单序号10-13、35-42、52-55、61-62、69-89不在填报证书认证范围内。	
2	万光电缆有限公司	报价单序号87-89不在填报证书认证范围内。	
3	福建万嘉宝线缆有限公司	报价单序号53-78、90-91不在填报证书认证范围内。	
4	浙江元通线缆制造有限公司	报价单序号59-68不在填报证书认证范围内。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
5	江苏上上电缆集团有限公司	报价单序号90-91不在填报证书认证范围内。	87605115 诚工	
6	福建辉阳电缆科技有限公司	报价单序号35-42不在填报证书认证范围内。		
7	江铜胜华（上海）电缆有限公司	请补充BVVB、BVV线型3C证书。		
8	广东天虹电缆有限公司	报价单序号14-26检测报告查询不到。		
9	福建省南平市三红电缆有限公司	报价单序号90-91不在填报证书认证范围内。		
10	福州彩兰电线电缆有限公司	1. 报价单序号13未提供3C证书； 2. 报价单序号55不在填报证书认证范围内；		
11	广东万瑞通电缆实业有限公司	报价单序号28-42、54-55、68、74-78不在填报证书认证范围内。		
12	江西金一电缆有限公司	报价单序号62-68、74-78不在填报证书认证范围内。		
13	东莞市民兴电缆有限公司	报价单序号90-91不在填报证书认证范围内。		
14	福建日日红电线电缆有限公司	报价单序号12-13、53-55不在填报证书认证范围内。		
15	福建万栋电缆有限公司	报价单序号10-13、35-42、52-55、90-91不在填报证书认证范围内。		
<b>弱电线缆</b>				87605115 诚工
1	万光电缆有限公司	报价单序号6-7、18-19、23-50不在填报证书认证范围内。		
2	福建万嘉宝线缆有限公司	报价单序号33-78不在填报证书认证范围内。		
3	福建辉阳电缆科技有限公司	报价单序号33-50不在填报证书认证范围内。		
4	福建超阳电线电缆有限公司	报价单序号33-35、38、42、44、46、49不在填报证书认证范围内。		
5	江铜胜华（上海）电缆有限公司	报价单序号42、44、46、49、76-107不在填报证书认证范围内。		
6	广东天虹电缆有限公司	报价单序号42、44、46、49、62-63、92-99不在填报证书认证范围内。		
7	福州彩兰电线电缆有限公司	1. 报价单序号42、44、46、49不在填报证书认证范围内； 2. 请补充RVVP线型3C证书。		
8	扬州春天线缆有限公司	报价单序号18-19、62-63不在填报证书认证范围内。		
9	福建日日红电线电缆有限公司	报价单序号23-79不在填报证书认证范围内。		
10	福建南平华阳电线电缆有限公司	1. 报价单序号33-50不在填报证书认证范围内； 2. 请补充RVVP线型3C证书。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
11	福建礼恩科技有限公司	报价单序号42、44、46、49不在填报证书认证范围内。	
<b>电缆及附件</b>			
1	福建万嘉宝线缆有限公司	请补充YJV/YJV22型号电缆检测报告。	87605115 诚工
2	福建省南平南线电力电缆有限公司	请补充VV型号电缆检测报告。	
3	广东天虹电缆有限公司	产品检测报告查询不到。	
4	宝胜科技创新股份有限公司	产品检测报告查询不到。	
5	福建省南平市三红电缆有限公司	请补充VV型号电缆检测报告。	
6	广东万瑞通电缆实业有限公司	1. 请补充VV、KVV型号电缆检测报告； 2. 产品检测报告查询不到。	
7	东莞市民兴电缆有限公司	请补充VV、KVV型号电缆检测报告。	
<b>矿物绝缘电缆及附件</b>			
1	福建万嘉宝线缆有限公司	请补充BTTZ、RTTZ型号矿物电缆检测报告。	87605115 诚工
2	福州彩兰电线电缆有限公司	请补充BTTZ型号矿物电缆检测报告。	
3	广东天虹电缆有限公司	报价单BTTZ填报检测报告查询不到。	
<b>综合布线</b>			
1	福建世纪联通网络服务有限公司	检测报告编号G22003、G22004已过期。	87605115 诚工
2	福建万嘉宝线缆有限公司	检测报告查询不到。	
<b>消防栓、喷头系列</b>			
1	福建省富新消防科技有限公司	1. 商标查询不到； 2. 报价单序号16-24填报证书已注销。	
2	劲源科技发展有限公司	报价单序号17填报证书已注销；	
3	福建省广捷消防器材有限公司	1. 商标查询不到； 2. 报价单序号18填报证书认证厂家名称与本厂家不一致； 3. 报价单序号41-58填报的消防箱内扣式接口KD65证书已暂停，消防水带、软管卷盘证书已注销。	
4	闽消消防科技有限公司	1. 商标查询不到； 2. 报价单序号41-58消防箱内消火栓填报证书已注销。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
5	福建新龙都消防科技有限公司	报价单序号16-24填报证书已注销。	87605115 诚工
6	福建省三辉消防器材有限公司	报价单序号1-7、16-24、31-32填报证书已注销。	
7	福州群安消防设备有限公司	报价单序号35-58填报证书已注销。	
8	恒盾消防科技有限公司	报价单序号41-58消防箱内消火栓填报证书已注销。	
9	鸿安消防设备有限公司	报价单序号24填报证书已注销。	
10	福建禾广消防科技有限公司	报价单序号16-24填报证书已注销。	
11	百安消防科技有限公司	1. 报价单序号15压力开关与填报证书认证型号不一致； 2. 报价单序号16-22填报证书已注销。	
12	锦阳消防科技有限公司	报价单序号18填报证书已注销。	
13	白沙消防设备有限公司	报价单序号16-24填报证书已注销。	
<b>消防阀门</b>			
1	福建省广捷消防器材有限公司	商标查询不到。	
2	福建省贵峰消防科技有限公司	报价单序号53-65消防闸阀缺少消防产品认证证书。	
3	恒盾消防科技有限公司	报价单序号9-11填报证书已注销。	
4	福建禾广消防科技有限公司	报价单序号5产品与填报证书认证型号不一致。	
5	白沙消防设备有限公司	报价单序号1-11填报证书已注销。	
6	泉高阀门科技有限公司	1. 报价单序号33-36产品与填报证书认证型号不一致； 2. 报价单序号67、68填报证书认证厂家名称与本厂家不一致。	
<b>灭火器</b>			87605115 诚工
1	福建省广捷消防器材有限公司	商标查询不到。	
<b>消防水炮</b>			87605115 诚工
1	上海海消防集团有限公司	报价单规格型号均未填写。	
2	鸿安消防设备有限公司	报价单规格型号均未填写。	
3	百安消防科技有限公司	报价单规格型号均未填写。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>消防水泵</b>			
1	上海蓝工泵业有限公司	1. 报价单主元器件品牌及系列未填写; 2. 报价单序号50、201、202、204、205、207、208在证书上未查到对应型号。	87605115 诚工
2	上海祈能泵业制造有限公司	1. 报价单主元器件品牌及系列未填写; 2. 报价单序号1、23、41在证书上未查到对应型号。	
3	上海梅雪流体设备有限公司	报价单序号34、200、201在证书上未查到对应型号。	
4	上海硕威泵业有限公司	报价单序号14、23、32、41、50、63、76、77、84、93、131、200、203、206、215在证书上未查到对应型号。	
5	广州市白云泵业集团有限公司	报价单序号68、112、116、150、151、163、164、212-214在证书上未查到对应型号。	
6	上海申宝泵业有限公司	报价单填报证书均已注销。	
7	江西新瑞洪泵业有限公司	报价单序号6-8、67、69-71、76、88、92、101、106、111-115、124-126、128、129、133、135-137、139、140、142-148、151、153-155、157-159、161、162在证书上未查到对应型号。	
8	上海天泉泵业集团有限公司	1. 报价单序号200-208填报证书已注销; 2. 报价单主元器件品牌及系列未填写; 3. 报价单序号89在证书上未查到对应型号;	
9	上海连成(集团)有限公司	报价单序号215-223产品与填报证书认证产品不一致。	
10	龙岩市九龙水泵制造有限公司	报价单序号209-212在证书上未查到对应型号。	
11	上海连海泵业制造(集团)有限公司	报价单序号215-223在证书上未查到对应型号。	
12	上海东欧泵业(集团)有限公司	1. 报价单主元器件品牌及系列未填写; 2. 报价单序号121-156填报证书已注销; 3. 报价单序号2、175在证书上未查到对应型号。	
<b>消防巡检柜</b>			
1	广州市白云泵业集团有限公司	报价单序号7 无对应证书。	87605115 诚工
2	上海申宝泵业有限公司	报价单填报证书均已注销。	
<b>消防弱电</b>			
1	青岛消防股份有限公司	1. 报价单序号48、65-71填报证书已注销; 2. 报价单序号52在证书上未查到对应型号。	87605115 诚工
2	深圳市高新投三江电子股份有限公司	报价单序号35未填报证书。	
3	北京海博智恒电气防火科技有限公司	报价单序号89-108检测报告未上传查询不到。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
4	尼特智能科技股份有限公司	报价单序号2-19、21、27、32、34、36-38、40-43、58填报证书已注销。	
<b>消防应急照明和疏散指示系统</b>			
1	深圳市日锋电子有限公司	1. 报价单序号25、29产品不在填报证书认证型号范围； 2. 报价单序号（1、3、16、17）（12、13）（7、8、26）（10、11、31）（9、29）（4、19）型号重复。	87605115 诚工
2	杭州鸿雁电器有限公司	1. 报价单序号1-4、24、25、29、31、54、55、59产品不在填报证书认证型号范围； 2. 报价单序号16、17型号重复。	
3	惠州雷士光电科技有限公司	1. 报价单序号2产品不在填报证书认证型号范围； 2. 报价单序号（16、17）（35、36）型号重复。	
4	福州永利达照明科技有限公司	1. 报价单序号10、11、13、15填报证书已注销； 2. 报价单序号（1、2）（12、14）（13、15）（16、17）（26、28）（55、56）型号重复。	
5	青鸟消防股份有限公司	1. 报价单序号34、45、53产品不在填报证书认证型号范围； 2. 报价单序号（57、58）（34、53）型号重复。	
6	中消智联（福州）科技有限公司	报价单序号17产品不在填报证书认证型号范围。	
7	广东东君照明有限公司	1. 报价单序号5、6、22、25、31、32、35-39、61-65项型号与证书不一致； 2. 报价单序号1-2、3-4、13-14、16-17、18-19、28、30、40、41型号重复。	
8	福州万友照明科技有限公司	报价单序号16-17、24-25项型号重复。	
9	福建宏晟照明电器有限公司	报价单序号16-17项型号重复。	
10	北京海博创合科技有限公司	报价单序号35-37项型号重复。	
11	深圳市恒生智能科技有限公司	1. 报价单序号16-17、35-36项型号重复； 2. 报价单序号40、41项查询不到。	
12	尼特智能科技股份有限公司	1. 报价单序号16-18、33、51、54、56、60项无对应证书；21、31、32项型号与证书不一致；34、53项型号未填写；28-30项对应证书已注销。 2. 报价单序号35、36项型号重复。	
13	江门劳士国际电气有限公司	1. 报价单序号12-13、62-63项型号重复。 2. 序号23、26、28-34、42项对应证书查询不到。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>监控设备</b>			<b>87605115 诚工</b>
1	浙江大华技术股份有限公司	1. 报价单序号16、18、22、25、82、91、98、101、131-133填写检测报告未上传查询不到； 2. 报价单序号40、41、46-55、59、60、63-65、74、75填报证书已注销或撤销； 3. 报价单序号56项填报证书查询不到； 4. 报价单序号57、58、66-73、180、181证书、报告编号未填写； 5. 报价单序号79-81、85-88、108-117、122-130、153-158、166-178、192填报产品不属于监控设备类别。	
<b>建筑室内灯具</b>			<b>87675326 卓工</b>
1	福建纯色照明科技有限公司	报价单序号45项型号与证书不符。	
2	福建宏晟照明电器有限公司	1. 报价单序号12-23项对应证书已注销； 2. 报价单序号24-32项对应检测报告查询不到。	
3	福建辉日照明电器有限公司	1. 报价单序号9-31、47-49、92-194项对应证书已注销； 2. 报价单序号195-200项无对应证书。	
4	福州福鑫明辉灯具有限公司	1. 报价单序号1-18项证书已暂停； 2. 报价单序号39-44项证书已注销。	
5	福建闽熠建筑装配科技有限公司	报价单序号对应的证书查询不到。	
6	广东三雄极光照明股份有限公司	1. 报价单序号1-4、12-17、24-25、92-96、98-100、147、167-177、194-199、212、215、226-243、301-303、353-356、365-366、400-405项证书已注销； 2. 报价单序号244-260项查询不到。	
7	杭州鸿雁电器有限公司	报价单序号3-7项证书已注销。	
8	惠州雷士光电科技有限公司	1. 报价单序号122-126、129-130项证书已注销； 2. 报价单序号219-223、300、301项查询不到。	
9	福州永利达照明科技有限公司	1. 报价单序号1-4项证书已注销； 2. 报价单序号109-122、127-155项无检测报告。	
10	福建福日照明有限公司	1. 报价单序号1-5、16、17项证书已注销； 2. 报价单序号17-19项无检测报告。	
11	福建步卓唯美照明有限公司	报价单序号53-62、86-89项证书已暂停。	
12	佛山市南海嘉美时代照明有限公司	报价单序号99-102、112-119项证书已注销。	
13	福建海萤照明科技有限公司	报价单对应的证书已注销。	
14	福建鸿景照明电器有限公司	报价单序号22-58、65-69项证书已注销。	
<b>景观照明装饰性灯具</b>			
1	福建纯色照明科技有限公司	检测报告查询不到。	
2	深圳市三源彩光电科技有限公司	检测报告查询不到。	
3	福建闽熠建筑装配科技有限公司	报价单序号45-47、70-89项无检测报告。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
4	广东三雄极光照明股份有限公司	报价单序号182-201项检测报告查询不到。	87675326 卓工	
5	福州福鑫明辉灯具有限公司	报价单序号1--22项应报送户外道路照明类别。		
6	福州鸿瑞光电科技有限公司	报价单序号42--68项应报送户外道路照明类别。		
7	惠州雷士光电科技有限公司	报价单序号5-13项证书已注销。		
8	欧普照明股份有限公司	报价单序号74--97项应报送户外道路照明类别。		
9	杭州勇电照明有限公司	报价单序号69-72项应报送户外道路照明类别。		
10	福建步卓唯美照明有限公司	1. 报价单序号38-50、120-123项检测报告已过期； 2. 报价单序号1-36、63-78、277-286项无检测报告。		
11	福州星月光照明有限公司	报价单序号21-61项无检测报告。		
12	福建福日电子股份有限公司	检测报告查询不到。		
13	福建品誉照明有限公司	1. 报价单序号1-17项检测报告查询不到； 2. 报价单序号24-30项应报送户外道路照明类别。		
14	福建晶谱瑞照明科技有限公司	报价单序号25-32、37-46项检测报告查询不到。		
15	福建子午线光电科技有限公司	报价单序号1-31、61-76项无检测报告。		
16	福建海萤照明科技有限公司	检测报告查询不到。		
17	福建省航悦大成节能科技有限公司	报价单序号17-36项应报送户外道路照明类别。		
<b>景观照明功能性灯具</b>				87675326 卓工
1	福州达人光电科技有限公司	报价单序号33-53项提供的报告与产品名称不符。		
2	福建品誉照明有限公司	检测报告已过期。		
3	福建子午线光电科技有限公司	检测报告已过期。		
4	福建海萤照明科技有限公司	检测报告查询不到。		
5	福州福鑫明辉灯具有限公司	报价单序号31-34项检测报告已过期。		
6	福建瑞光照明电器有限公司	报价单序号31-33项无对就检测报告。		
7	福建福日电子股份有限公司	检测报告查询不到。		
8	广东三雄极光照明股份有限公司	报价单序号1、2项检测报告已过期。		
<b>户外道路照明灯具</b>				
1	福建纯色照明科技有限公司	报价单序号1-12项检测报告详情查询不到。		
2	福州达人光电科技有限公司	报价单序号90-95项提供的报告与产品名称不符。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
3	福建品誉照明有限公司	检测报告已过期。	87675326 卓工	
4	福建晶谱瑞照明科技有限公司	报价单序号43-55项检测报告查询不到。		
5	福建省航悦大成节能科技有限公司	报价单序号18-34项检测报告已过期。		
6	福州福鑫明辉灯具有限公司	报价单序号4-14、17-23、93-112项检测报告已过期。		
7	福州永利达照明科技有限公司	报价单序号1-42、52-73、80、81、88-91项检测报告查询不到。		
8	惠州雷士光电科技有限公司	1. 报价单序号7-27项证书无法查询； 2. 报价单序号28-30项对应证书已注销。		
9	福州中正照明科技有限公司	报价单序号34-41项检测报告查询不到。		
10	福建福日电子股份有限公司	1. 报价单序号1-18项对应证书已暂停； 2. 报价单序号19-54项检测报告查询不到。		
<b>透水砖</b>				87675326 林工
1	福州福星建材有限公司	《产品检测报告》查询不到。		
2	福建省水美建材科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。		
<b>不锈钢管及管件</b>			87675326 林工	
1	成都共同管业集团股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。		
2	浙江纯康管道科技有限公司	报价单管件所填写的《产品检测报告》查询不到。		
3	浙江共合实业有限公司	报价单序号所填写的《产品检测报告》未上传。		
4	成都市尚冠科技有限公司	报价单中管件的《产品检测报告》未上传。		
5	深圳市民乐管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。		
6	山东金润德新材料科技股份有限公司	管材的《产品检测报告》未上传。		
7	四川龙立可不锈钢管业有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2. 《产品检测报告》查询不到。		
8	浙江铭仕不锈钢有限公司	1. 注册商标证与商标网查询不一致； 2. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到。		
9	江苏道成不锈钢管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。		
10	河北金狼管业有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到。 2. 《产品检测报告》查询不到。		
<b>建筑铸铁排水管及管件</b>			87675326 林工	
1	泽州县春晖铸造股份有限公司	报价单中管件的未提供相应《产品检测报告》。		
2	福建精彩管业科技有限公司	报价单中管件的未提供相应《产品检测报告》。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>球墨铸铁给水管及管件</b>			87675326 林工
1	国铭铸管股份有限公司	报价单中管件的《产品检测报告》未上传。	
2	新兴铸管股份有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2. 报价单中管件的未提供相应《产品检测报告》。	
3	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
4	圣戈班管道系统有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
<b>PE塑料给水管及管件</b>			87675326 林工
1	福建建牌管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	
2	福建乐邦管业有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
3	福建集泰塑胶有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
4	福建万联塑胶有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	
5	泉州积力管道有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	
6	福建乐友管业有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
7	福建晟扬管道科技有限公司	报价单填写的检测报告编号所对应的《产品检测报告》未上传。	
8	浙江枫叶管业科技股份有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
9	山东东宏管业股份有限公司	1. 管材的《产品检测报告》查询不到； 2. 未上传管件《产品检测报告》。	
10	福建恒杰塑业新材料有限公司	报价单中管件的《产品检测报告》未上传。	
11	福建泉塑通管业科技有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
12	泉州兴源新材料科技有限公司	未上传管件《产品检测报告》。	
13	福建省古田县鑫旺建筑材料有限公司	管材的《产品检测报告》查询不到。	
<b>PVC-U塑料给水管及管件</b>			87675326 林工
1	公元股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
2	福建万联塑胶有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	
3	福建融音塑业科技有限公司	茂源牌：管材的《产品检测报告》未上传。	
4	福建集友塑料有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
5	泉州积力管道有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2. 管材管件《产品检测报告》查询不到。	
6	福建晟扬管道科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
7	福建恒杰塑业新材料有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
8	日丰企业集团有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
9	福建省高品科技管材有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
10	泉州兴源新材料科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
11	南亚塑胶工业（厦门）有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
<b>PVC-M塑料给水管及管件</b>			
1	泉州积力管道有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2. 管材的《产品检测报告》查询不到； 3. 管件的《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
2	福建晟扬管道科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
3	泉州兴源新材料科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
<b>PP-R给水管及管件</b>			
1	福建万联塑胶有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	87675326 林工
2	福建融音塑业科技有限公司	伟鹰牌：管件的《产品检测报告》未上传。	
3	福建集友塑料有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
4	浙江伟星新型建材股份有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》过期； 2. 管件的《产品检测报告》未上传。	
5	福建晟扬管道科技有限公司	报价单管件的《产品检测报告》未上传。	
6	日丰企业集团有限公司	1. 《涉水产品卫生许可批件》查询不到； 2. 管件的《产品检测报告》未上传。	
7	泉州兴源新材料科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
<b>PVC-U塑料排水管及管件</b>			
1	广东联塑科技实业有限公司	报价单填报的《产品检测报告》已过期。	87675326 林工
2	福建晟扬管道科技有限公司	报价单管件所填写的《产品检测报告》未上传。	
3	泉州兴源新材料科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
4	南亚塑胶工业（厦门）有限公司	报价单管材《产品检测报告》的未上传。	
5	福建恒杰塑业新材料有限公司	未提供铸有商标的DN110 H管管件合格样品壹个。	
<b>PVC-U电工套管及管件</b>			
1	广东联塑科技实业有限公司	报价单中电工套管所填写的《产品检测报告》已过期。	87675326 林工

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
2	福建融音塑业科技有限公司	伟鹰牌：《产品检测报告》查不到。	
<b>HDPE双壁波纹管及管件</b>			
1	福建建牌管业有限公司	《产品检测报告》检测已过期。	87675326 林工
2	福建高通建材科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
3	福建晟达通节能科技有限公司	商标注册证过期。	
4	江苏河马井股份有限公司	《产品检测报告》检测已过期。	
<b>HDPE增强缠绕管（克拉管）及管件</b>			
1	福建建牌管业有限公司	《产品检测报告》查询不到。	87675326 林工
2	福建高通建材科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
3	福建晟达通节能科技有限公司	商标注册证过期。	
4	福建金铸建材有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
5	福建省古田县鑫旺建筑材料有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>PVC-U双壁波纹管及管件</b>			
1	福建高通建材科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	87675326 林工
<b>HFB埋地式高压电力管及管件</b>			
1	福建俊榕能源有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》已过期。	87675326 林工
2	福建高通建材科技有限公司	报价单所填写的《产品检测报告》查询不到。	
3	福建晟达通节能科技有限公司	商标注册证过期。	
<b>MPP高压电力管及管件</b>			
1	福建高通建材科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	87675326 林工
2	福建晟扬管道科技有限公司	《产品检测报告》已过期。	
<b>衬塑复合管及管件</b>			
1	福建晟扬管道科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
2	珠钢（厦门）管业有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
<b>钢塑复合管及管件</b>			
1	浙江伟星新型建材股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	87675326 林工

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>HDPE双肋增强结构壁管</b>			87675326 林工
1	福建飞起新型管业科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>混凝土管</b>			87675326 林工
1	福州冠伦建材有限公司	报价单中序号87-88、124-139、162、174-178填写的编号有误。	
2	永畅通（福建）建材有限公司	报价单中序号38-51、89-104、138-155、163-171、178-187、189-207填写的编号有误。	
3	福建榕圣智造科技有限公司	报价单中序号48-51、101-104、124-155、169-171、174-187、195-207填写的编号有误。	
4	福清市福达水泥制品厂	报价单中序号48-51、101-104、124-155、169-171、174-187、195-207填写的编号有误。	
5	福建金铸建材有限公司	报价单中序号23-51、71-155、158-207填写的编号有误。	
6	福州恒一通水泥制品有限公司	报价单中序号42-50、93-104、144-155、163-169、179-183、189-197、199-207填写的编号有误。	
<b>沟槽管件</b>			87675326 林工
1	中潍圣诺（山东）消防科技有限公司	报价单中序号1-6、33-38相应《消防产品认证证书》的撤销。	
2	山东乾锋铸业股份有限公司	报价单中序号7、8、15、16、24、31、32、39-42、47、48、55-57、62-64、71、72、78、79、87所填写的证书有误。	
3	潍坊捷威机械有限公司	报价单中序号58-62、73-75.77所填写的证书有误。	
4	潍坊福泰机械有限公司	1. 所填报的商标与商标网查询不一致； 2. 报价单中序号23、28、31、52、55、86所填写的证书有误。	
5	上海瑞孚管路系统有限公司	《消防产品认证证书》暂停。	
6	江西赣玛管业有限公司	报价单中序号22、23、43、45、74、76所填写的证书有误。	
7	山东远大消防科技有限公司	报价单中序号7、8、28、31、32、17、18、20、22-24、33、34、36、38、41-46、49、50、52、55、56、57、58、60、62、63、67.69-72，74-77、83、86、87所填写的证书有误。	
8	上海海消消防集团有限公司	报价单中序号4、17、18、20、22、23、28、33、34、36、41-46、52、57、58、60、65、67、73-76、83所填写的证书有误。	
9	山东安迪消防科技有限公司	报价单中序号4、7、8、9-16、17、18、20、22-24、28、31、32、36、38、41-46、52、55；57-63、65、67、69-72、73-77、83、86、87所填写的证书有误。	
10	潍坊欧迈德工贸有限公司	1. 商标注册证未查询； 2. 报价单中序号21所填写的证书有误。	
<b>阀门</b>			
1	永秀阀门有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
2	福建泉牌阀门科技股份有限公司	《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
3	名盾有限公司	新报送厂家应提交铸有商标的DN20铜阀门合格样品壹个。	87675326 林工
4	争一阀门科技有限公司	1. 未提供铸有商标的DN20铜阀门合格样品壹个； 2. 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到； 3. 《产品检测报告》查询不到。	
5	天津塘沽阀门有限责任公司	1. 未提供铸有商标的DN20铜阀门合格样品壹个； 2. 商标在商标注册网上查询不到； 3. 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到； 4. 防污隔断阀未提供相应的《产品检测报告》。	
6	福建省广捷消防器材有限公司	1. 未提供铸有商标的DN20铜阀门合格样品壹个； 2. 所提交的商标在商标注册网上所查询不一致； 3. 《特种设备制造许可证（压力管道元件）》查询不到； 4. 《产品检测报告》查询不到。	
<b>排烟风管</b>			87675326 林工
1	文特森机械科技（福建）有限公司	所提交的商标注册证已过期，未更新。	
<b>水箱及清洗设备</b>			87675326 林工
1	广州恒德环保科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
2	福州市鑫瑶秀瑞贸易有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
3	宁德市恒富不锈钢制品有限公司	《涉水产品卫生许可批件》查询不到。	
4	上海联展金属制品有限公司	报价单报价单上填写《产品检测报告》已过期，未更新。	
5	福建斯派克环保科技有限公司	报价单报价单上填写《产品检测报告》已过期，未更新。	
6	福州福水源水务设备有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>市政塑料检查井</b>			87675326 林工
1	昆明普尔顿环保科技股份有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
2	江西移山塑业有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>小区塑料检查井</b>			87675326 林工
1	昆明普尔顿环保科技股份有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
2	江西移山塑业有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>装配式混凝土检查井</b>			87675326 林工
1	福州永胜达复合材料有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
2	福建永固城新型建材有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>通风机及通风部件</b>			

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
1	凯仕利（江苏）空调通风设备有限公司	1. 报价单序号112-160、229-255、256-270、271-309相应的《产品检测报告》未上传； 2. 报价单序号161-164超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	87675326 林工
2	福州海恒通风设备有限公司	报价单序号25-34. 35、36-43、44-45、46-83、84-111超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
3	福建长远通风设备有限公司	报价单序号36-45、83-111、112-160、206-228、256-270、271-290、291-309超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
4	福建威凌通风设备有限公司	1. 报价单序号36-45、84-111、206-228超出《消防产品认证证书》的相应的范围； 2. 报价单序号112-160、229-290相应的《产品检测报告》查询不到，291-309相应的《产品检测报告》未上传。	
5	湖南鑫永生科技发展有限公司	报价单序号36-40、41-43、44-45、206超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
6	福建占峰通风设备有限公司	1. 报价单序号45、46-52、53-80、81-83、84-111、161超出《消防产品认证证书》相应的范围； 2. 112-160、256-270、271-290不在上传的《产品检测报告》范围内	
7	福州力超通风工程设备有限公司	《消防产品认证证书》暂停。	
8	福建凯威消防通风设备有限公司	报价单序号44. 45、206-228超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
9	文特森机械科技（福建）有限公司	报价单序号161-164超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
10	靖江市富源空调设备厂	1. 报价单序号161-164超出《消防产品认证证书》相应的范围； 2. 报价单序号112-160、229-255、256-270、271-290、291-309相应的《产品检测报告》查询不到。	
11	福建省榕跃科技发展有限公司	报价单序号26、28超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
12	福州金洛暖通工程有限公司	报价单序号178-205《消防产品认证证书》查询不到。	
13	福建弘创防火设备有限公司	报价单序号46-111不在《产品检测报告》范围内。	
14	福州舜天通风设备有限公司	报价单序号25-29超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
15	德州莱兴空调设备有限公司	1. 报价单序号112-160《产品检测报告》查询不到； 2. 报价单序号161-164超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
16	湖南金诺动力设备制造有限公司	报价单序号36超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
17	浙江欧盾风机有限公司	报价单序号36-45、79-83 超出《消防产品认证证书》相应的范围。	
18	福州鑫越通风设备有限公司	1. 报价单序号81-83 超出《消防产品认证证书》相应的范围； 2. 报价单序号112-160 、229-255、256-270、271-309《产品检测报告》查询不到。	
19	福建华泰通风空调装备有限公司	1. 报价单序号81-83、109-111、119-121、127、130-148、150-160、161-164超出《消防产品认证证书》相应的范围； 2. 报价单序号112-117、122-126、128-129、149、229-255、256-270、271-309相应《产品检测报告》查询不到。	
20	福建省利欧通风设备有限公司	所填报的商标与商标网查询不一致。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
<b>潜污泵（离心式水泵）</b>			87675326 林工
1	上海申宝泵业有限公司	报价单序号23-41对应的《产品检测报告》未上传。	
2	上海克岚泵业有限公司	报价单序号1-22对应的《产品检测报告》未上传。	
3	上海迪泉泵业有限公司	报价单序号23-41对应的《产品检测报告》未上传。	
4	上海蓝工泵业有限公司	报价单序号1-22对应的《产品检测报告》查询不到，报价单序号23-41对应的《产品检测报告》未上传。	
5	上海祈能泵业制造有限公司	报价单序号1-22对应的《产品检测报告》查询不到，报价单序号23-42对应的《产品检测报告》未上传。	
6	广州市白云泵业集团有限公司	报价单序号23-43对应的《产品检测报告》未上传。	
<b>钢筋混凝土井盖</b>			87675326 林工
1	福州永胜达复合材料有限公司	报价单中所填写的《产品检测报告》查询不到。	
2	福建兆力新材料科技有限公司	报价单中所填写的《产品检测报告》查询不到。	
3	福建鑫盛泽建材有限公司	报价单中所填写的《产品检测报告》查询不到。	
4	福建博丰物联科技有限公司	报价单中所填写的《产品检测报告》查询不到。	
<b>树脂井盖</b>			87675326 林工
1	福建兆力新材料科技有限公司	报价单中所填写的《产品检测报告》查询不到。	
2	福建博丰物联科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	
<b>智能井盖</b>			87675326 林工
1	福建博丰物联科技有限公司	《产品检测报告》查询不到。	